

KATALOGOVÝ LIST

1. Název výrobku:**ALTUS Professional MESINA**

Koncentrovaný čisticí a odmašťovací přípravek

2. Složení:

Směs alkálií a tenzidů. Informace o obsahu chemických látek poskytuje bezpečnostní list výrobku.

3. Oblast použití:

Vysoce alkalický přípravek na odstraňování těžkých znečištění, mastnoty a dalších organických nečistot z povrchů odolných alkáliím (např. nerezová ocel, keramika, beton, plast). Přípravek najde široké uplatnění v průmyslových, potravinářských a výrobních provozech. Přípravek je vhodný pro generální i pravidelný úklid. Nepoužívejte na povrchy z hliníku a barevných kovů.

4. Způsob použití:

V závislosti na míře znečištění používejte roztok 1:50 - 1:2 (20 - 500 ml přípravku do 1 l vody). Na velmi silné znečištění lze použít přípravek neředěný. Pro tlakové mytí používejte roztok 1:200 - 1:100 (5 - 10 ml přípravku do 1 l vody).

Přípravek nebo roztok přípravku naneste na čišťený povrch, nechte působit asi 5 minut nebo dle potřeby a poté opláchněte vodou nebo setřete. U citlivých materiálů proveďte nejdříve zkoušku nanesením přípravku na málo viditelnou část.

5. Balení:

1 l, HD-PE obal, skupinové balení 8 ks ve folii

5 l, HD-PE obal

10 l, HD-PE obal

6. Skladování:

V původních obalech v suchém prostředí při teplotě 5 – 30° C.

Záruční doba je 24 měsíců od data výroby.

7. Likvidace odpadu:

Běžným způsobem do odpadní kanalizace.

8. Likvidace obalu:

Po vypláchnutí do sběrných nádob pro plastové obaly.

9. Likvidace výrobku při nehodě:

Koncentrát nelze splachovat do kanalizace bez předchozí neutralizace kyselinou octovou za podmínek stanovených vodohospodářskými orgány. Při rozsáhlejším úniku musí být na rozlitý produkt aplikovaný sorpční materiál a celý objem musí být odborně odstraněn.

10. Klasifikace výrobku:**Nebezpečí**

Standardní věty o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H290 Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečné složky:

hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2)

metakřemičitan disodný pentahydrát (CAS: 10213-79-3)